


**CAUTION:**

- not for interrupting current
- for copper stranded wires only
- from 28 to 20 AWG (0,08 to 0,52 mm²)
- use with crimp contacts series **CI**, sizes 0.2 to 0.5, to be ordered separately
- use cable anchorage(s) **CX ... CA** according to cable Ø, to be ordered separately



ATTENTION:

- ne pas utiliser pour couper le courant
- employer seulement câbles flexibles en cuivre
- section de câbles à employer: N° 28 jusqu'à 20 AWG (de 0,08 jusqu'à 0,52 mm²)
- à utiliser avec contacts à sertir série **CI**, tailles 0.2 jusqu'à 0.5, à commander séparément
- employer ancrage(s) **CX ... CA** suivant câble Ø, à commander séparément





1



Cable Clamp Part No.	Ø mm	Size of screws	Tightening torque (Nm)	Recommended size of screwdriver
CX 5/7 CA	5...7	M 2,5	0,4	Ph1
CX 7/10 CA	7...10	M 2,5	0,4	Ph1
CX 10/12 CA	10...12	M 2,5	0,4	Ph1
CX 11/14 CA	11...14	M 2,5	0,4	Pz1





2





3




4



5



6



CX 20S IF

CX 20S IM

7